

Список изменений в прошивке GPS 10 для X-COP 8800 Wi-Fi от 12.05.23

1. Исправлена ошибка, в результате которой после Wi-Fi обновления устройство долго входило в меню настроек.
2. Улучшена стабильность соединения с сервером обновления.
3. Исправлена озвучка пункта меню «Контроль ПДД».