

Список изменений в прошивке GPS 36 для X-COP 8800 Wi-Fi от 22.04.24

1. Исправлена опечатка при установке настроек по умолчанию.

Список изменений в прошивке GPS 35 для X-COP 8800 Wi-Fi от 15.04.24

1. Исправлена проблема Wi-Fi обновления устройства на отдельных версиях iOS и Android. В случае, если такая проблема наблюдалась при подключении через Ваше мобильное устройство, прошивку необходимо установить через OTG. Все последующие обновления могут устанавливаться через Wi-Fi.

Список изменений в прошивке GPS 34, RD 12 для X-COP 8800 Wi-Fi от 09.04.24

1. Исправлена ошибка, которая могла приводить к невозможности входа в меню устройства на некоторых экземплярах устройств (устройство отключалось при нажатии на кнопку меню).
2. Увеличена дальность детектирования всех типов мобильного радара Multaradar, в том числе «в спину».
3. Улучшена помехозащищенность устройства.

Список изменений в прошивке GPS 31, RD 11 для X-COP 8800 Wi-Fi от 22.11.23

1. Внедрено сигнатурное распознавание сигнала стационарного радара «Каскад» (Megacam.Limit-S).
2. Реализовано отдельное отображение детектирования мобильного и стационарного варианта радара Hikvision – HM и HS соответственно.
3. Оптимизирован алгоритм сохранения настроек при выключении питания устройства.
4. Изменены настройки по умолчанию.

Список изменений в прошивке GPS 28 для X-COP 8800 Wi-Fi от 19.10.23

1. Улучшен алгоритм Wi-Fi обновления при нестабильном подключении к Интернету.

Список изменений в прошивке GPS 27, RD 10 для X-COP 8800 Wi-Fi от 12.09.23

1. Улучшена стабильность детектирования радара Scat в определенных случаях.
2. Улучшено детектирование радара Lochin Ko'z в режимах «X-COP» и «Сигнатурный».
3. Внедрена «инверсия» функциональных кнопок устройства при активном повороте дисплея.
4. Внедрена автоматическая яркость подсветки LED в зависимости от освещенности.
5. Внедрено новое значение «Авто» для функции «Подсветка LED». При активном приоритете GPS, а также при режимах подсветки LED «GPS+RD.», «GPS+RD» и «GPS» она работает следующим образом внутри зоны GPS-оповещения:
Зелёная – при текущей скорости ниже, чем ограничение скорости для GPS-точки.
Жёлтая – при текущей скорости от значения ограничения скорости, но менее, чем «ограничение скорости+допустимое превышение».
Красная – при текущей скорости выше, чем «ограничение скорости+допустимое превышение».
Вне зоны GPS-оповещения имеет цвет дисплея.
6. Внедрены специальные фразы – «шутки» для голосового пакета «Мистер Икс».

Список изменений в прошивке GPS 26 для X-COP 8800 Wi-Fi от 14.08.23

1. Исправлена редкая ошибка обновления GPS-базы через Wi-Fi.

Список изменений в прошивке GPS 25, RD 09 для X-COP 8800 Wi-Fi от 04.07.23

1. Увеличена дальность детектирования радара Lochin в режимах «Сигнатурный» и «Трасса».
2. Уменьшено время удержания сигнала Lochin после проезда радара



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@88003509609.com
<https://neoline.ru>

3. Увеличена дальность детектирования всех типов мобильного радара Multaradar, в том числе «в спину».
4. Настроено более точное соответствие сигнатуры Multaradar в связи с чем снижены возможные ложные срабатывания на ДМЗ других автомобилей.
5. Увеличена дальность детектирования радара Cordon.
6. Убран режим «Турбо» из перечня режимов.
7. Настройка «Автотурбо» по умолчанию отключена.
8. Убраны ложные срабатывания в режиме «Трасса» на постоянный К диапазон.

Список изменений в прошивке GPS 23 для X-COP 8800 Wi-Fi от 02.06.23

1. Увеличена скорость загрузки данных при Wi-Fi обновлении.
2. Улучшена стабильность работы устройства.

Список изменений в прошивке GPS 22 для X-COP 8800 Wi-Fi от 12.05.23

1. Исправлена ошибка, в результате которой после Wi-Fi обновления устройство долго входило в меню настроек.

Список изменений в прошивке GPS 20 для X-COP 8800 Wi-Fi от 28.04.23

1. Улучшена стабильность соединения с сервером обновления.

Список изменений в прошивке GPS 19, RD 08 для X-COP 8800 Wi-Fi от 19.04.23

1. Улучшено детектирование Multaradar CD (в спину).
2. Добавлена сигнатура нового радара «Кордон.Про». На момент написания инструкции устанавливается только стационарно. Короткое название над шкалой гейгера - «КН».
3. Обеспечено заблаговременное детектирование радара «Кордон.Про» в спину при движении в режиме «Турбо».

15.04.2024 г. Москва



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@88003509609.com
<https://neoline.ru>

4. Переработана система детектирования радаров Lochin Ko'z, в связи с чем существенно улучшена помехозащищенность устройства в режимах «Сигнатурный» и «X-COP».
5. Увеличена чувствительность при детектировании радаров Lochin Ko'z в режиме «Трасса».
6. Улучшена помехозащищенность в сигнатурах «Автокон» и «Hikvision».
7. Внедрена сигнатура нового стационарного радара «Hikvision», а также соответствующая настройка в меню для включения его детектирования радарным способом («Hikvision S»).



8. Настройка «Hikvision» переименована в «Hikvision M» и предназначена для включения и выключения оповещений о мобильных радарах Hikvision (распространены в Ферганской области на момент написания данной инструкции). Рекомендуется включать данную настройку только при движении вне границ г. Ташкента.



9. Исправлена ошибка оповещения о K-диапазоне в режиме «Трасса» при выборе значений «Голос» и «Сигнал» - оповещения будут звучать только один раз за время детектирования.
10. Исправлена ошибка, из-за которой устройство могло не произносить ограничение скорости для некоторых типов GPS-точек.
11. Исправлена ошибка, из-за которой могли выдаваться ложные оповещения «Остановка запрещена», и устройство могло зависать.

15.04.2024 г. Москва



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@88003509609.com
<https://neoline.ru>

12. Исправлено визуальное оповещение об опасной зоне (длинное название сигнатуры внутри опасной зоны могло перекрываться значком опасной зоны).
13. Добавлено значение «60 км/ч» в функцию «Максимальная скорость».
14. Значение «RD без звука до» изменено на 30 км/ч по умолчанию.
15. Изменено время автоматического выхода из меню – 25 секунд.
16. Проработан алгоритм Wi-Fi обновления. Добавлены текстовые и голосовые оповещения для случаев, когда обновление не требуется, а также при ошибке подключения к смартфону. Добавлено текстовое оповещение «Поиск Wi-Fi».
17. Улучшена обработка типа точки «Муляж».