



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

Mikrodasturni yangilash bo'yicha ko'rsatmalar X-COP 7700s Black

1. neoline.ru saytiga kiring va "Yangilanishlar" bo'limida so'nggi proshivkani yuklab oling
<https://neoline.ru/obnovleniya/>
 - NEOLINE X-COP 7500s
 - NEOLINE X-COP 7700s
 - **NEOLINE X-COP 7700s Black**
 - NEOLINE X-COP 7800s
 - NEOLINE X-COP 8500
 - NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi
 - NEOLINE X-COP 8700s
 - NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi
2. USB flesh-diskini formatlang ("Fat32" fayl tizimidan foydalaning).
3. Barcha fayllarni USB flesh-diskiga nusxalash ko'chiring:
 - X-COP7700sBlack_App(Rev005).efm (GPS qismi proshivkasi)
 - X-COP7700sBlack_RD(Rev009).rd (radar qismi uchun dasturiy ta'minot)
 - X-COP7700sBlack_Voice(Rev010)_FOTIMA_MARY.voi (ovozi paket)

OGOHLANTIRISH: fayllar nomlarini o'zgartirmang.

4. USB flesh-diskini ulang X-COP 7700s Black.
5. X-COP 7700s Black ni avtomobil rozetkasiga ulang - qurilmani yangilash jarayoni boshlanadi.

DIQQAT: yangilash vaqtida kontakni o'chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang - bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

6. Sozlamalarni qurilma menyusi orqali qayta o'rnatiting va keyin uni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlang.
7. Qurilma ishlashga tayyor.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

X-COP 7700s Black uchun GPS 05 mikrodasturidagi o'zgarishlar ro'yxati

1. "Maksimal tezlik" funktsiyasi tuzatildi.

GPS-08 RD-14 dasturiy ta'minotida 19.05.25 sanasidagi

1. "Multaradar CD" politsiya radari aniqlash algoritmi yaxshilandi, shu jumladan orqadan aniqlash.
2. Yirik aholi punktlarida ham "MULTA" signurasida noto'g'ri xabarlar ehtimoli kamaytirildi.
3. "Hikvision" radarining S va M modifikatsiyalarini aniqlash masofasi va aniqligi yaxshilandi.
4. "Cordon Black (PRO-MD)" signurasini aniqroq aniqlash joriy etildi va orqadan aniqlash algoritmlari yaxshilandi.
5. "Cordon Black (PRO-MD)" signurasidagi yolg'on signallarni aniqlash va bloklash algoritmi yaxshilandi.
6. Signaturalar ajratildi:
 - Cordon Black (PRO-MD) – ekranda qisqa nomi "KB"
 - Cordon PRO-M – ekranda qisqa nomi "KM"
7. "Autocon" signurasida aralashuvlarga qarshi himoya kuchaytirildi, shu jumladan Equinox 2 avtomobilining o'lik zonalarini nazorat qilish tizimidan.
8. "MAN" turidagi yuk mashinalaridan yolg'on xabarlarga qarshi maxsus bloklovchi joriy etildi.
9. "Enovate" rusumli avtomobillardan yolg'on xabarlar sezilarli darajada kamaytirildi.
10. "Kaskad (Megakam)" politsiya radarini ortiqcha masofada aniqlash kamaytirildi.
11. "Kaskad", "Multaradar CD" va "Autocon" radarlarini bir vaqtning o'zida aniqlashda maxsus algoritm joriy etildi, axborotni chiqarishda to'g'ri ustuvorlik o'rnatildi.
12. Standart sozlamalar o'zgartirildi:
 - Ustuvorlik: RD
 - "Tezlikni pasaytiring": 300 m
 - Cordon Black – YOQILGAN
 - Kaskad – YOQILGAN
 - Hikvision S – YOQILGAN
 - Hikvision M – YOQILGAN