

Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 7700s Black

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

- [NEOLINE X-COP 7500s](#)
- [NEOLINE X-COP 7700s](#)
- [NEOLINE X-COP 7700s Black](#)
- [NEOLINE X-COP 7800s](#)
- [NEOLINE X-COP 8500](#)
- [NEOLINE X-COP 8700 Wi-Fi](#)
- [NEOLINE X-COP 8700s](#)
- [NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi](#)

2. Скопируйте на USB-накопитель все скачанные файлы:
 - X-COP7700sBlack_App(Rev005).efm (прошивка GPS-части)
 - X-COP7700sBlack_RD(Rev009).rd (прошивка радарной части)
 - X-COP7700sBlack_Voice(Rev010)_FOTIMA_MARY.voi (основной голосовой пакет) либо
 - X-COP7700sBlack_Voice(Rev010)_FOTIMA_MRX.voi (альтернативный голосовой пакет)

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

3. Подключите USB-накопитель к X-COP 7700s Black.
4. Подключите X-COP 7700s Black к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

5. Произведите сброс настроек посредством меню устройства, после чего настройте его в соответствии со своими предпочтениями.
6. Устройство готово к работе.

Список изменений в прошивке GPS 05 от 16.10.24

1. Исправлена работа функции «Максимальная скорость».

Список изменений в прошивке GPS-08 RD-14 от 19.05.25

1. Улучшен алгоритм детектирования радара «MultaRadar CD», включая уверенное определение сигнала «в спину».
2. Снижено количество ложных срабатываний в сигнатуре «MULTA», особенно в пределах крупных населённых пунктов.
3. Улучшены дальность и точность распознавания радаров «Hikvision» модификаций S и M.
4. Внедрено более точное определение сигнатуры «Cordon Black (PRO-MD)» и улучшены алгоритмы детектирования, включая обнаружение «в спину».
5. Улучшен алгоритм фильтрации ложных сигналов для сигнатуры «Cordon Black (PRO-MD)».
6. Разделены сигнатуры:
 - Cordon Black (PRO-MD) — отображается как «КБ»
 - Cordon PRO-M — отображается как «КМ»
7. Повышена помехозащищённость сигнатуры «Autocon», в том числе от систем контроля мёртвых зон автомобилей Equinox 2.
8. Добавлен специальный блокиратор ложных срабатываний от грузовиков типа «MAN».
9. Снижено количество ложных срабатываний от автомобилей марки «Enovate».
10. Уменьшена избыточная дальность детектирования радара «Каскад (Мегакам)».
11. Реализован новый алгоритм при одновременном обнаружении радаров «Каскад», «MultaRadar CD» и «Autocon», с правильной расстановкой приоритетов отображения.
12. Обновлено настройки по умолчанию:
 - Приоритет: RD
 - «Снижайте скорость»: 300 м
 - Cordon Black – ВКЛ
 - Kaskad – ВКЛ
 - Hikvision S – ВКЛ
 - Hikvision M – ВКЛ