



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

Список изменений в прошивке GPS 10, RD 06 для X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi от 30.09.24

1. Изменен алгоритм работы с «Постоянным К-диапазоном» (K CW) при автоматической работе Пресета.
2. Исправлены ошибки работы устройства при обработке участков контроля средней скорости.
3. Улучшена помехозащищенность устройства.

Список изменений в прошивке GPS 08, RD 05 для X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi от 23.08.24

1. Исправлено детектирование стационарного радарного комплекса «Кордон-М4».
2. Добавлены функции «Крис» и «Redspeed» в меню при отключенном Пресете. Данные функции отвечают за детектирование соответствующих радарных комплексов.
3. Функция «Средняя скорость» скрыта из меню настроек при автоматической работе Пресета, функционал данной настройки теперь подчиняется работе функции «Пресет». Ручная настройка оповещений о контроле средней скорости доступна только при отключенном Пресете.
4. Изменены некоторые настройки по умолчанию – Средняя скорость, М-диапазон выключены по умолчанию.
5. Исправлена опечатка в меню (настройка «Режим подсветки LED»).

30.09.2024 г. Москва