

Инструкция по обновлению прошивки

Neoline WOWCAM

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <u>https://neoline.ru/obnovleniya/</u>

← → C to neoline.ru/obnovleniya/				
	іі каталог	АРХИВНЫЕ МОДЕЛИ	ОПЛАТА И ДОСТАВКА	ГАРАНТИЯ И СЕРВИС
ЕЖЕДНЕВНОЕ	- INCULING	u-ieui x70		
ОБНОВЛЕНИЕ	- NEOLINE	E G-Tech X77		
"РФ+СНГ"	- NEOLINE	E G-Tech X78		
	- NEOLINE	E G-Tech X79		
	- NEOLINE	E G-Tech X81		
Яндекс 💽 Сплит	- NEOLINE	E G-Tech X83		
Платите частями -	- NEOLINE	E Wide S22		
без процентов	- NEOLINE	Wide 531		
И КОМИССИИ	- NEOLINE	E Wide 539		
(0+)	- NEOLINE	E Wide S49		
4	- NEOLINE	E Wide S55		
2. Addition in a section of	- NEOLINE	E Wide S61		
4 000 P cerogyra IN 2000 P notes	- NEOLINE	E WOWCAM		
1 aur 27 aur 27 aur 17 cm 4 000 # 4 000 # 4 000 # 4 000 #	- NEOLINE	X-COP R700		

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь…».

i ui	Процивка	ang NEOLINI	F WOWCAM	v 08 zin (i	пробная коли	(a)

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		CANT TIOULI	(inpoondal	Konna)						_		
Файл	Команд	о Опера	ции Из	збранное	Настройки	Справк	a							
<mark>ф</mark> Доба	вить Из	злечь	Гест Тест	Просмотр) Удалить	О Поиск	, Мастер	(і) Информация	Антивирус	(Комментарий	SFX			
Ť	🏪 Пр	ошивка дл	ля NEOLI	NE WOWCA	M v.08.zip -	ZIP архив	в, размер	исходных файло	в 7 995 474 ба	йт				\sim
↑ Имя	🏧 Пр	ошивка дл	ıя NEOLI	NE WOWCA	M v.08.zip -	ZIP архив	в, размер	исходных файлс Размер	ю 7 995 474 ба Сжат	йт Тип	Изменён	CRC	32	~

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

щие Дополнительно	
ть для извлечения (если не существует, то будет	создан): Показа <u>т</u> ь
::\Users\User\Desktop	∨ Новая папка
Режин обновления ● Распаковать и заненить файлы ● Распаковать и деновить файлы ■ Только обновить существующие файлы Режин перезаписи ● Выдавать запдос при перезаписи ● Перезаписывать без запроса ● Пропускать существующие файлы ● Переищеновывать автоматически	Рабочий стол
Разное Распаковать архувы во вложенные папки Не удалять файлы, извлечённые с ошибкани Показать файлы в Прододнике Сохпанить установки	



- 4. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:
 - FW_3513.bin

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.

- 5. Вставьте карту памяти в WOWCAM.
- 6. Подключите WOWCAM к автомобильной розетке начнется процесс обновления устройства – Светодиод будет мигать синим цветом.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

- 7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, для этого нажмите 3 раза на кнопку управления, после чего вернитесь к шагу 4.
- 8. Убедиться в том, что прошивка обновлена, можно в приложении Neoline Connect



Изменения в прошивке от 13.06.2024

- 1. Улучшено качество видео.
- 2. По умолчанию Wi-Fi теперь выключен. Для включения Wi-Fi нажмите 1 раз на кнопку управления.